

# DW1550 in Dell 7440 | Bluetooth geht, WLAN nicht

Beitrag von „Amante81“ vom 20. April 2021, 23:58

TNa681

An der Reihenfolge lag es nicht 🤔 🍏

sonder an deinem wlan kext den erstens waren in deiner config.plist sie falsch eingeteilt und zweitens konnte man mit Snapshot die neue nicht einspeisen da die alte sich nicht aktualisieren ließ!

hab dann deine alte erst in config.plist sie manuell löschen müssen und danach konnte ich die neue einspeisen! Danach hab ich die AirportBrcmFixup.kext/Contents/Plugins/AirportBrcm4360\_injector.kext ausgeschaltet. die brauchst du nämlich nicht!

dann hab ich dir auch deine BrcmBluetoothData.kext raus genommen denn die brauchst du auch nicht da die BrcmBluetoothinjector.kext vollkommen ausreicht und so wird deine wlan Karte als Original Apple Hardware erkannt.

also nicht NUR an der Reihenfolge der kexte 