

Neues Mainboard, neues Glück

Beitrag von „MrGcGamer“ vom 21. April 2021, 00:41

Also wenn in S/L/E und ähnlichem keine kexts sind, welche da nicht hingehören, (was ich eigentlich nicht gemacht habe, wenn ich mich recht erinnere,) dann sollte es eigentlichen Funktionieren?

EDIT:

vielleicht fliegt noch der Atheros40 kext da drin rum... sollte aber eigentlich kein Problem darstellen wenn ich mich nicht irre.