

Neues Mainboard, neues Glück

Beitrag von „bananaskin“ vom 21. April 2021, 01:34

Tastatur war nicht definiert, 1 Boot-Quirks nicht richtig, Boot-Option geändert.... das -v kannst du dann auch entfernen wenn es dann mal läuft

ExposeSensitiveData auf 3 gesetzt, damit der Kext-Updater später nicht meckert....

"Kosmetik-Boot" kann man auch noch machen

probier das mal so.... viel Spass