

i9 10900k / Gigabyte Z490 Vision D - Er läuft

Beitrag von „hsotnikah1“ vom 21. April 2021, 19:45

Habe bei dem Build folgendes Problem:

Internes Audio funktioniert nur über Coldplugging. D.h. will ich den hinteren Audio Out verwenden, muss ich ihn vor dem Systemstart einstecken. Will ich den Front-Output verwenden, muss ich nach dem Umstecken wieder neustarten, um in den MacOS Audio Einstellungen jeweils den Output auswählen zu können. Ist das Problem schonmal aufgetreten?

System:

- Z490 Vision D (Bios Ver.: F20d)
- i9 10850K
- Case: bequiet silent base 801
- Grafik: iGPU (iMac 20,2)

- Aktuelle EFI-Version (OC 0.6.8) von schmocklord
- [SIP](#) ist aktiviert, falls das relevant ist.