

Kein Loginscreen beim boot. Nach blindem Login rosa glitch und das Bild ist da.

Beitrag von „maybegeek“ vom 21. April 2021, 20:46

Super, Danke Dir! Werd ich morgen mal testen

Erdenwind Inc. Danke nochmal fürs EFI update 😊 Habe Seriennummer etc. upgedatet und mir die Änderungen mal genauer angesehen. Sollte alles so passen.

Leider ist der Bildschirm nach dem Apfel mit Ladebalken immer noch schwarz, aber ein blinder login glitcht die GUI und dann ist alles da wie es sein soll. Von jetzt an geht mit dem neuen EFI alles wie vorher auch.

Hackintool zeigt immer noch OC 0.6.3 an anstatt 0.6.8. Hatte mal gelesen das sei ein Problem mit dem NVRAM und könne mit einem NVRAM reset behoben werden?

Da ich ja sowieso das BIOS in einer älteren Version dann nochmal flashen werde um das Problem mit dem glitch zu beheben, spare ich mir das. Der NVRAM ist ja mit weg nach nem CMOS Reset und nem [BIOS flash](#).

Also danke auf jeden Fall fürs aktualisieren. ich werde berichten und hier schreiben. Kann aber noch paar Tage dauern da wir familiär gefordert sind gerade