

RX 6xxx(XT) Thread, Lieferbarkeit, Kompatibilität, Leistung

Beitrag von „julian91“ vom 22. April 2021, 08:56

Bar ON geht allgemein nicht .. sobald ich das bei mir aktiv schalte im Bios (manche RX5700er können das ja auch) bekomme ich kernel Panic und er bootet nicht.