

Kein Loginscreen beim boot. Nach blindem Login rosa glitch und das Bild ist da.

Beitrag von „maybeageek“ vom 22. April 2021, 17:03

NVRam Reset gemacht. Hat leider nichts gebracht.

Das Mainboard ist halt das einzige wo eine Änderung passiert ist.

Nach dem CSM enable -> CMOS reset -> neue BIOS Version.

Als nächstes werde ich definitiv die ältere BIOS Version wieder einspielen denk ich und nochmal testen.

Hier mal ein Video vom Booten: <https://cloud.tomkatweb.org/s/a3sFmrKTZLKwDC6>

00:00 - 00:17 : Apple Ladebalken

00:17 - 00:50 : "Blinder" Boot. Hier müsste eigentlich auf den GPU Treiber umgeschaltet der Ladebalken mit Apfel wieder erscheinen.

00:50 - 00:56 : Blinder Login

00:13 - Ende : Glitch mit Desktop Fragmenten und dann Login.

EDIT: Hackintool zeigt trotz NVRam reset noch 0.6.3. Sehr merkwürdig.