

Anfrage zu "DW1550 BROADCOM BCM94352HMB" aus dem Hardware-Center

Beitrag von „Amante81“ vom 23. April 2021, 12:29

Ok dann drück mal auf die Spritze und schau ob du mehr Einträge bekommst. Danach schau ob Usbinjectall.kext drinnen hast und in der config.plist auch das sie auch geladen wird.

Danach ein Neustart und das gleiche Spiel nochmal.

edit:

probier mal unter BCM20702A0 statt internal mal USB2 zu vergeben!