


Anfrage zu "DW1550 BROADCOM BCM94352HMB" aus dem Hardware-Center

Beitrag von „Amante81“ vom 23. April 2021, 12:36

[anonymous_writer](#)

Aber nicht als USB2



0x01	Internal	480 Mbps	IOUSBHostDevice
0x01	Internal	480 Mbps	IOUSBHostDevice
0x01	USB2	12 Mbps	BCM20702A0
0x03	USB2	480 Mbps	HD WebCam

ausserdem meint er das es diverse usb ports nicht erkannt werden! 🙄

Also Spritze (Inject) und erneut probiere!