

Kein Loginscreen beim boot. Nach blindem Login rosa glitch und das Bild ist da.

Beitrag von „maybeageek“ vom 23. April 2021, 13:13

Ich hab nur eine EFI dran wenn ich boote, und das ist definitiv die richtige.

Nachdem ich über OpenCore nochmal den nvram resettet habe (diesmal über das tool mit leertaste, nicht über CMD+OPT+P+R) wird auch korrekt 068 angezeigt.

Bzw. jetzt habe ich gerade die 069 von Erdenwind getestet -> 069 in der Anzeige. Das passt also.

Der blinde boot und der glitch bleibt bestehen.

Dank der zwei problemlosen/glitchfreien boots heute morgen glaube ich allerdings nicht mehr unbedingt an ein BIOS Setting oder zwingend ein Problem in der EFI 😞 .

Wenn es aber ein Hardwareproblem sein sollte, wird das schwierig das zu finden bzw. zu verargumentieren mit der Garantie 😄 Immerhin funktioniert sie unter Windows und Linux glitchfrei, und unter macOS auch, vom boot einmal abgesehen. Auch die Abstürze die manche mit navi haben weil der RAM vollläuft o.ä. habe ich noch gar nicht beobachtet.