

Anfrage zu "Dell XPS 17 9700 3NJ83" aus dem Hardware Center

Beitrag von „Romsky“ vom 24. April 2021, 01:13

Cooler Sache, ggf können wir den Audio-Part vom XPS 15 9500 übernehmen. Das habe ich auch hier, da geht der Ton super. Bezüglich Wärme kann ich dir nur raten UV zu betreiben. Wenn das Touchpad mal nicht geht liegt das am Touchscreen. Deaktiviere das und das Touchpad macht keine Probleme mehr (so ist es auch beim XPS 15 9500). Mein XPS 17 9700 läuft mit Offset -0,1V bei Voller Last zwischen 3350 - 3600 MHz. (auf allen acht Kernen mit ca. 80-85°C Coretemp) Bin damit Leistungstechnisch richtig gut gestellt und Lüfter machen nur ein leises rauschen.

Bezüglich LED und Sleep bin ich auch überfragt. Habe das bisher nicht beobachtet da ich die Systeme immer runter gefahren habe (Dank Dell und Microsoft läuft nur S0i3 aka ModernStandby, welches unzumutbar ist, da im "Sleep" ca. 10% pro Stunde Battery Drain)

Edit: Das hier sagt Dell zu der Front LED:

Stetig weiß leuchtend - Der Netzadapter ist angeschlossen und die Batterie verfügt über mehr als 5 % Ladekapazität.

Gelb - Der Computer läuft im Batteriebetrieb und die Batterie verfügt über weniger als 5 % Ladekapazität.

Off (Aus)

- Der Netzadapter ist angeschlossen und die Batterie ist vollständig aufgeladen.
- Der Computer läuft im Batteriebetrieb und die Batterie verfügt über mehr als 5 % Ladekapazität.
- Computer befindet sich im Standby- oder Schlafmodus oder ist ausgeschaltet.