

Anfrage zu "Dell XPS 17 9700 3NJ83" aus dem Hardware Center

Beitrag von „Romsky“ vom 24. April 2021, 12:15

Ich muss bei mir selber mal schauen. Habe die EFI OC Configuration 1:1 von EdD1024 übernommen. Habe aber einen I9 10885h. Kann gut sein das die RTX 2060 bei mir nicht erfolgreich deaktiviert wurde und deshalb der Lüfter nervt. Würde einiges erklären. Denn normalerweise ist das Gerät echt unauffällig was Lautstärke angeht.