

Anfrage zu "Dell XPS 17 9700 3NJ83" aus dem Hardware Center

Beitrag von „EdD1024“ vom 24. April 2021, 12:18

Lüfter sind ein leidiges Thema bei Dell. Schon immer so gewesen, an sich gibt es 3 oder maximal 4 Stufen: aus / 1500RPM / 2500 RPM / max. Bei meinem pendelt es zwischen 1500 und 2500.

Daran sind schon viele verzweifelt und nur UV half einigermaßen.

In der IOReg ist ein ALC711 drin, allerdings hat AppleALC keinen Support dafür.