

RX 6xxx(XT) Thread, Lieferbarkeit, Kompatibilität, Leistung

Beitrag von „barrrrt“ vom 24. April 2021, 13:00

Ok... Wechsel auf MacPro7,1 hat geholfen. Agdpikermode musste so auch nicht mehr genutzt werden und kein WEG.

DP Audioausgang läuft jetzt.