

# Msi x58 pro-e MacOS installieren?

Beitrag von „Ome“ vom 25. April 2021, 00:00

[Peam](#) hab es so wie du es mir gesagt hast mit der nötigen Änderung in der config.plist und so weiter

Vielen Dank habe dann versucht von der Festplatte aus zu booten es hat funktioniert 😊

Also die Grafikkarte wird erkannt (siehe Bild) und genau so ein ähnliches Problem habe ich ja auch unter Windows was ich ja letztes mal benannt habe und des ist ja auch sowas es ruckelt auch etwas!!!

## [Zitat von Peam](#)

Es gab übrigens tatsächlich ein [BIOS Update](#) für das MSI, was Support für die Xeons gebracht hat

Das ist super nur genau das ist so ne Sache bei mir da ich ein BIOS drauf habe das es offiziell nicht mal gab (siehe Bild)

## [Zitat von Peam](#)

Welche [BIOS Einstellungen](#) soll ich dir genau zukommen lassen? Die vom Overclock? Wenn ja, dann warne ich dich schonmal. Mein OC ist sehr schlecht optimiert, wahrscheinlich hatte ich aber auch Pech bei der Chipgüte. Mein Xeon wird gerne unter Prime95 über 90°C heiß, das nur bei 3,8GHz!

Also ich kann dir auch gerne mal meine OC Einstellungen schicken es wäre super wenn du mir ein Bild schicken kannst wie meins im Anhang von CPU-Z vom BIOS also welches BIOS du installiert hast

Mit freundlichen Grüßen

Jerome