

Big Sur ruckelt, liegt es an den .kext Files?

Beitrag von „KMBeatz“ vom 25. April 2021, 10:42

Wie schon oben geschrieben.

Einige Ryzen CPUs haben Probleme mit der Audiowiedergabe. Stottern nicht synchron etc.

Da hilft nichtmal eine Externe Audio Karte

2200G 3200G usw sind einige Kandidaten.