

Erledigt

GA-H55M-USB3 problem bei installation

Beitrag von „kimaca“ vom 13. Oktober 2011, 17:33

Hallo Jungs vielleicht hat ja einer von Euch ne Idee,

Mein comp. GA-H55M-USB3 Bios-F11 Core I5, Nvidia 8400 GS. bis jetzt hatte ich Snow 10.6.7 und Lion am laufen. Nach Update auf 10.6.8 geht jetzt garnichts mehr. Das Lion fährt einfach nicht mehr hoch, bricht einfach ab ohne das man eine Fehlermeldung sehen kann. Genauso der SnowInstaller. Ich habe eine Neuinstallation versucht aber die bricht auch ab ohne das man was erkennen kann (keine Fehlermeldung). ich weiss mir keinen Rat mehr was ich noch umstellen könnte. Bios ist auch auf AHCI.

Win 7 läuft natürlich noch, Danke

PS: Meine InstallationsPlatte läuft an meine Lenovo voll an, also die sollte in ordnung sein