


[Sammelthread] Was habt ihr euch als letztes gekauft? >Diskussionen, Off Topic

Beitrag von „hackmac004“ vom 26. April 2021, 21:08

[bramwarner](#) Vielen Dank für deine ausführlichen Infos. Hört sich gar nicht so schlecht an und bringt mich wieder zum Überlegen.

Wenn mich nicht alles täuscht dürfte der MOS Wert in HWinfo für das VRM sein.



Sensor	Current	Minimum	Maximum	Average
Memory Timings				
Memory Clock	1,330.1 MHz	1,328.8 MHz	1,331.1 MHz	1,330.1 MHz
Memory Clock Ratio	13.33 x	13.33 x	13.33 x	13.33 x
Tcas	15 T	15 T	15 T	15 T
Tccd	17 T	17 T	17 T	17 T
Trp	17 T	17 T	17 T	17 T
Tras	35 T	35 T	35 T	35 T
Trc	52 T	52 T	52 T	52 T
Trfc	347 T	347 T	347 T	347 T
Command Rate	2 T	2 T	2 T	2 T
CPU [#0]: Intel Core i5-84...				
IA Limit Reasons	Yes	No	Yes	
GT Limit Reasons	No	No	No	
Ring Limit Reasons	No	No	No	
MSI B360M MORTAR (MS-...				
System	32.0 °C	32.0 °C	35.0 °C	34.1 °C
MOS	37.0 °C	37.0 °C	41.0 °C	39.5 °C
CPU Socket	30.0 °C	30.0 °C	37.0 °C	35.1 °C
CPU Core	35.0 °C	34.0 °C	51.0 °C	43.9 °C