

# Hilfe bei USB Mapping in OC

Beitrag von „kexterhack“ vom 26. April 2021, 22:07

[pebbly](#)

Bin genau so vorgegangen:

Kein USBInject kext, nur xhciPortlimit = true

Hackintool: Besen

- und da stehen nach wie vor nur 2 Einträge mit PXSX und SSS01+2 ?

Hab meine eigens erstellte usb mapping kext reingepackt und jetzt sehe ich im hackintool auch die entsprechenden ports.

Nur leider läuft immer noch nicht mein BT Dongle noch mein internes BT; aber dies ist ja sowieso wohl problematisch.