

Fixing USB in OpenCore

Beitrag von „kexterhack“ vom 27. April 2021, 04:00

Ich nutze USBMap Master und mappe meine USB:

T:1,2,3:3 für USB3 dort packe ich auch die beiden USB-C Ports mit rein?!

T:4,5:2 für USB2

T:14:255 für intern BT

Dann bekomme ich einen Kext, setze den ein, schalte in der plist port limit auf false und mache einen clean snapshot.

Starte ich dann neu und dann das hackintool, zeigt er mir meine gemappten Ports an.

Nur leider funktioniert BT dann immer noch nicht?

Habe das MSI MEG ACE Mainboard Z490. Mit meinem Z490 MSI Gaming Plus hat es via Dongle sofort geklappt. Nur dieser besagte Dongle klappt auch nicht mehr.

Was mache ich falsch?