

Fixing USB in OpenCore

Beitrag von „icecloud“ vom 27. April 2021, 05:48

[kexterhack](#)

Wenn usbports.kext richtig gemacht ist braucht man usbinjectall wirklich nicht mehr.

Mit den diversen Tools erstellte usbports.kext funktionieren bei neueren Boards einfach manchmal nicht weil die Controller ID's nicht richtig in die kext übertragen werden. Darauf deuteten deine Bluetooth Probleme hin und deshalb meine Bitte nachzusehen was in deiner kext jetzt wirklich steht.

Vielleicht solltest du deine EFI mach hochladen.

Gruß icecloud