

Fixing USB in OpenCore

Beitrag von „GerhardM“ vom 27. April 2021, 07:40

[kexterhack](#) Das war bei mir folgendermaßen: ich habe mit meiner OC 0.6.8 EFI BigSur auf 11.3 gebracht, lief sauber durch, aber Maus und Tastatur gingen nicht, ich mußte Big Sur abschießen. Dann habe ich es mit meiner Clover 5133 EFI probiert zu booten, siehe da, alles ok. Ich habe auch mit usbInjectAll.kext und meiner USBPorts.kext rumgespielt, keine Änderung. Es war mehr probieren als Analytik, als ich die Größe xhciPortsLimit auf false gesetzt habe. Aber danach waren die USB Ports wieder da, und damit auch Bluetooth.