

# Fixing USB in OpenCore

Beitrag von „GerhardM“ vom 27. April 2021, 08:14

[kexterhack](#)

Schön, dass es funktioniert I know the feeling

Ich habe die USB Ports nicht alle geprüft (habe 10 aktive), aber einen Stick konnte ich bei mehreren Ports einstecken und abziehen ohne Gemecker. Dadurch habe ich ja festgestellt, dass die Ports nicht gingen. Das Bluetooth Zeichen war durchgestrichen, das hats mir dann letztendlich bestätigt, dass USB ein Problem hat. Ich brauche BT für meine reingebastelte Broadcom Karte.

Ich bin eigentlich ein Clover Nutzer, habe mir aber kürzlich ne OC 068 EFI gebaut, weil ich bei der ewigen Diskussion um die beiden Bootloader/Manager mitsprechen wollte. Das war mein Glück oder eventuell auch nicht, je nach Perspektive der Betrachtung