

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „kexterhack“ vom 27. April 2021, 20:56

[macdream](#)

die du vom hackintool bekamst?

hatte gestern abend das port limit eingerichtet aber als dann BT nicht lief es wieder gelöscht und erstmal geupdatet.

Dadurch das ich nicht wusste, dass der xhci port limit patch schon seit februar im sack ist, läuft jetzt nur usb2.

Ein Mapping ohne auf True stellen zu können, da dann alle ports aus sind, wird schwer.

Evtl. wenn man eine PS2 Maus hat? Die sollte dann noch laufen oder?