

BS 11.2.3 -> 11.3 sind erschienen (20E232)

Beitrag von „andydragon“ vom 27. April 2021, 21:04

Ich habe 11.3 übers Image geupdatet, die normale Softwareaktualisierung hat das Update nicht gefunden.

Zudem sind alle USB Ports bis auf 2.0 1x weg. Am Ende habe ich xhci limit haken deaktiviert und zwei patches über die opencore list hinzugefügt. Seither funktionieren wieder alle Ports. Keine Ahnung an was es lag.

Sieht Bild damit lief es wieder.