

Umsetzung prüfen

## Bootvorgang erfordert zufällige Anzahl von Neustarts und Fehler bei config

Beitrag von „bumbuy“ vom 29. April 2021, 08:00

Moin, bitte mal die Sample-Plist neben deiner öffnen und Zeile für Zeile vergleichen. Da fehlen die Base/BaseSkip-Einträge bei ACPI/Patch 2-5 völlig, der String-Eintrag bei DeviceProps geht nicht, UEFI/AppleInput/CustomDelays sollte Boolean/NO.