

Msi x58 pro-e MacOS installieren?

Beitrag von „Peam“ vom 29. April 2021, 13:25

[MacPeet](#) das Problem liegt - momentan - darin, dass [Ome](#) 's System mit der neuen 780Ti (ob das davor auch schon der Fall war ist uns hier leider nicht bekannt) beim Scrollen im Browser ruckelt. Scheint kein macOS spezifisches Problem zu sein - unter legacy installiertem Windows besteht wohl das selbe Problem. Bei der Recherche nach dem Fehler ist ihm aufgefallen, das irgendein Vorbesitzer ein nicht originales BIOS aufgespielt hat. Ich glaube, dass Ome das Problem erst beheben wollte bevor es mit BigSur weitergehen kann 😊

Edit: Ja, *fast* einwandfrei stimmt. Denn zu geschätzt 75% fährt er nicht korrekt herunter & die Lüfter des Rechners bleiben an - neustart funktioniert immer ohne Probleme. Hat hier vielleicht noch wer einen Rat? Wäre sehr nett! EFI befindet sich auf der ersten Seite in meinem ersten Beitrag, falls jemand reinschauen möchte 😊