

Msi x58 pro-e MacOS installieren?

Beitrag von „bounty96“ vom 29. April 2021, 14:42

Naja ich habe an den internen USB Headern einmal die Front USB Anschlüsse dran und einmal ein paar USB Anschlüsse auf einem PCI Slotblech nach ausen gelegt.

Wirklich intern ist da nichts, muss ich die trotzdem als "intern" mappen?

Sleep Modus funktioniert ja ohne Probleme. Und Herunterfahren funktinoiert nur ab und zu.

Ob das was mit zu tun hat dass mein Rechner kein UEFI hat weis ich nicht. Aber unter Clover hats immer geklappt.

Ich habe im BIOS auch schon getestet die C-States anzupassen, APCI Modus auf "S3 only" anstatt auf "Auto" zu stellen hatte aber alles bis jetzt keine Auswirkungen.