

Big Sur 11.3 USB ports aus

Beitrag von „pawelpipowich“ vom 29. April 2021, 17:29

hab nun profil angepasst. XHCiPortLimit ist jetzt deaktiviert USBinjektall kext ist drin. Jetzt laufen die USB ports hinten unter 2.0 nur einer bringt usb 3 speed neben dem usb c. Usb c anschluss macht nur 40mb pro sec. Aber erkennt die usb 3 platte. Hat jemand eine Anleitung zum mapen der ports?