

Msi x58 pro-e MacOS installieren?

Beitrag von „Ome“ vom 29. April 2021, 20:47

[Zitat von Peam](#)

(ob das davor auch schon der Fall war ist uns hier leider nicht bekannt)

ja war auch schon mit der 1050ti der Fall

[Zitat von Peam](#)

flash doch einfach mal das offizielle BIOS. Ist sehr empfehlenswert & sicherer als irgendeinen (möglicherweise) Mist vom Vorbesitzer zu verwenden 😊

Das würde ich auch gerne machen nur ist es wohl gar nicht so einfach zu updaten mit dem BIOS was ich aktuell drauf habe

<https://forum-en.msi.com/index...bios-after-update.289838/>

Hier hat es auch einer versucht nur hat am ende gar nichts mehr bei ihm funktioniert...

[Zitat von Peam](#)

Ich glaube, dass Ome das Problem erst beheben wollte bevor es mit BigSur weitergehen kann 😊

Ja würde es eigentlich gerne davor behoben nur weiß ich langsam nicht mehr weiter andere GPU hat keine Besserung andere CPU keine Besserung dann den i7 920 eingebaut um zuschauen ob es dran lag auch leider keine Besserung andere SSD benutz...

Und auf jedem meiner anderen Laptops und Rechner funktioniert es wunderbar langsam glaube ich das es wirklich am BIOS liegt oder am Mainborad.... 🤔

Ich bin am überlegen ein anderes Mainboard zukaufen aber da weiß ich auch noch nicht welches und dann ob Singel CPU oder Dual CPU Mainborad und dann welcher sockel ob wieder denn 1366 oder mit dem 2011 Sockel den ich auch ganz interessant fande

Ich spiele gerade mit dem i7 920 etwas rum mit dem OC gard bin ich bei 4GHz aber morgen werde ich wieder den Xeon einbauen

Wünsche noch einen wunderschönen Abend

Mit freundlichen Grüßen

Jerome

Edit:

[Zitat von Peam](#)

Ja, *fast* einwandfrei stimmt. Denn zu geschätzt 75% fährt er nicht korrekt herunter & die Lüfter des Rechners bleiben an - neustart funktioniert immer ohne Probleme.

Genau das ich mir auch auf gefallen das er teilweise auch komplett ausgeht