

Umsetzung prüfen

Bootvorgang erfordert zufällige Anzahl von Neustarts und Fehler bei config

Beitrag von „griven“ vom 30. April 2021, 07:09

Dieses Log sieht erstmal unauffällig aus was schon mal ein gutes Zeichen ist 😊

KASLR kannst Du weitestgehend auch ausschließen als Ursache für das Verhalten denn 01:903 00:000 OCABC: All slides are usable! You can disable ProvideCustomSlide! deutet darauf hin das bei Dir hier kein Problem vorliegt. Das Log stammt jetzt von einem Startversuch der geglückt ist oder von einem wo es nicht geklappt hat? Was ich aus Erfahrung sagen kann ist das der RtWlanU.kext gerne mal Probleme macht sowohl beim Start als auch im Betrieb...