

Catalina Zahlreiche Probleme - Airplay - Wlan - Big Sur Update

Beitrag von „Funnyland“ vom 30. April 2021, 09:50

So BrcmFirmwareData.kext rein BT ging nicht. Dann Neu gestartet BT war ohne Funktion nichts reagiert . Kext Updater laufen lassen der hat empfohlen Intel Maus Ethernet raus und nur Intel Maus zu nehmen. Gesagt getan.

Neustart

BT geht aber extreemem Zeitverzögert Tastenanschläge 4 bis 6 sec zeitverzögert. Bin nun wieder beim Uhrsprungszustand.