

# Acer Nitro 5 - Lüfter arbeiten durchgehend

Beitrag von „Brando“ vom 30. April 2021, 10:45

Hallo

nachdem ich mein BIOS geupdatet habe, kriege ich das Problem nicht los, dass meine Lüfter durchgehend im Betrieb sind.

Hat vielleicht jmd. das gleiche Problem gehabt und kann mir diesbezüglich helfen?

Im Moment ist Windows installiert und macos big sur ist im externen Laufwerk.

Laptop: Acer nitro 5

Danke GT