

# iMac 2011 bootet High Sierra nicht komplett durch

**Beitrag von „RenStad“ vom 30. April 2021, 21:03**

Ich weiß nicht, ob es [damit \(LINK\)](#) zusammen hängt, weil es sich hier um Probleme mit der 840er bei längerem Gebrauch handelt. Aber irgendwo las ich mal, dass die 840er im Mac Probleme macht (je nach Firmware-Stand).

Könntest Du - nur zum Test - mal eine andere SSD oder notfalls eine HDD einsetzen? Einfach nur, um andere Fehler am Mac auszuschließen. Möglicherweise reicht es auch, die Platte extern anzuschließen.