

# Keine externen USB Anschlüsse mehr nach Update auf 11.3

**Beitrag von „d\_8“ vom 1. Mai 2021, 08:08**

ja, es kam mir irgendwie komisch vor und ich bin noch mal zurück gegangen und habe dann den link für USBMap gefunden. Damit probiere ich es jetzt erstmal.

....

Moin, habe jetzt mit USBMap die Kext erstellt und in meinen OC Kexts Ordner eingefügt.

Jetzt bin ich unsicher, ob ich die SSDT-EC-USBX-DESKTOP.aml behalten muss oder sie aus dem ACPI Ordner löschen soll.