

Umsetzung prüfen

Bootvorgang erfordert zufällige Anzahl von Neustarts und Fehler bei config

Beitrag von „PeterListig“ vom 1. Mai 2021, 12:57

Das Log sieht etwas anders aus, aber der Fehler bleibt unverändert.

Ich hab in der Zwischenzeit CMOS zurückgesetzt und die Windows-SSDs abgesteckt um sicherzugehen, dass da kein Einfluss ist und auch das verändert den Fehler nicht.

So langsam bin ich echt geneigt davon auszugehen, dass OpenCore prinzipiell etwas gegen mein System hat 🙄🙄

[Apfelbaum](#): Mein Reden. Der einzige Trost ist, dass Clover noch schlechter funktioniert hat als OC jetzt 😄 Windows macht dagegen gar keine Probleme. Also mit der Hardware scheint alles in Ordnung zu sein. Es ist denke entweder eine Kompatibilitätsfrage der Hardware (speziell beim Board) oder ein OpenCore-spezifischer Fehler. Dummerweise scheint das Board recht selten zu sein, sodass sich keine 1:1 Referenz in Bezug auf die config findet...