

OpenCore Rocket Lake-S Black Screen beim booten

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 1. Mai 2021, 22:32

Ok Ich halt das mal kurz fest. Zum Verständnis. USBPort.kext aus deinem funktionierendem Bluetooth Boot genommen der aber auf ein SMBios 19,1 gemünzt ist...Entweder greift da das alle Ports aktiv sind oder der Port greift da voll wie er soll. Ist aber merkwürdig.

Aber solange es läuft ok. Bluetooth geht Wlan geht und Ethernet geht? Was geht nicht?