

# **USB Controller umbenennen damit USBMap funktioniert**

**Beitrag von „apfelnico“ vom 2. Mai 2021, 18:02**

Per ACPI-Rename im jeweiligen Bootloader.