

# USB Controller umbenennen damit USBMap funktioniert

Beitrag von „apfelnico“ vom 2. Mai 2021, 18:07

[Zitat von d 8](#)

**Ich habe die Ports jetzt mit IOService durchgetestet und meine, dass der mit EHC1 bezeichnete Controller eigentlich ein USB 3 Controller ist und XHC sein sollte.**

Ausgeschlossen. Das ist nicht möglich.