

# Kein Sound trotz Ausgabegerät

Beitrag von „spotter“ vom 2. Mai 2021, 21:06

Hi,

ich habe plötzlich keine Soundausgabe über das Mainboard mehr und weiß nicht wo ich bei der Fehlersuche ansetzen soll da eigentlich alles korrekt steht und auch in der Systemkoffiguration angezeigt wird.

Sprich "Interne Lautsprecher" war bisher immer der Köpfrörerausgang am Mainboard und das wird auch immernoch angezeigt, nur kommt kein Sound raus.

Die digitalen Ausgänge über HDMI und DisplayPort auf den beiden Monitoren funktionieren auch noch einwandfrei, nur der Analoge nicht.

Den Analogen Sound habe ich per AppleALC.kext und dem bootArg "alcid=30" realisiert, die LayoutID wurde speziell für mein Mainboard von MacPeet erstellt und hat bisher perfekt gepasst.

Kurz gesagt, angezeigt wird noch alles richtig (siehe Screenshots) aber es kommt kein Ton mehr raus....