

Sleep funktioniert nicht mehr auf Optiplex 7060 SFF

Beitrag von „hackopti2“ vom 3. Mai 2021, 11:17

unter Linux lief die Kiste super stabil, hab sogar noch einen zweiten SFF, der das exakt selbe Problem hat..

daher meine Idee, nach den Unterschieden zwischen SFF und MFF zu suchen, da es sogar dasselbe das BIOS ist, müsste es sich ja im Bereich von Embedded Controller bis NVRAM bewegen?

Das Problem ist, dass auch bei dortania im Sleep Guide für "Wake from Sleep Failure in EFI" nicht wirklich eine Indiz für Fehleranalyse oder Debugging gegeben wird - mir fehlt also ein Hinweis, wo ich suchen sollte. Hat da jemand evtl. noch ne Idee?