

# Kein USB3 Support nach Update auf 11.3 Lösung gesucht

Beitrag von „T4ke“ vom 3. Mai 2021, 17:33

Ich hab's jetzt kurzerhand unter Windows gemacht, da einfach das Release entpacken und die Windows.exe darin starten. Dann mittels Discovery und der bereits bekannten Methode durch Ein- und Ausstecken eines USB2/3 Sticks die Ports entsprechend "discovern" und im nächsten Schritt die Ports auswählen, die man behalten möchte. UTBMap.kext exportieren, in die EFI kopieren und in die Config einpflegen. Das selbe mit der USBToolBox.kext, ist ebenfalls bei dem User im Repo enthalten 😊

Die Bedienung ist wohl unter macOS äquivalent mit der App.