

Hackintosh Komponenten erneuern

Beitrag von „FelixTalksTech“ vom 4. Mai 2021, 15:06

[Zitat von HackBook Pro](#)

Deaktivier "XhciPortlimit" in Kernel/Quirks.

Komischerweise hängt er sich jetzt bei "smcsuperio failed to detect supported superio chip" auf. 😄