

# Sleep funktioniert nicht mehr auf Optiplex 7060 SFF

Beitrag von „kuckkuck“ vom 4. Mai 2021, 16:28

[Zitat von gabo11](#)

Das Problem ist, dass auch bei dortania im Sleep Guide für "Wake from Sleep Failure in EFI" nicht wirklich eine Indiz für Fehleranalyse oder Debugging gegeben wird - mir fehlt also ein Hinweis, wo ich suchen sollte. Hat da jemand evtl. noch ne Idee?

Ist leider keine eindeutige Geschichte. Passiert aber häufig, wenn der Rechner in S4 geht, obwohl dies unter macOS nicht funktioniert bzw. vom User nicht richtig gefixt wurde.

Macs gehen nach einem autopoweroffdelay in einen tieferen Sleep-Zustand. Du kannst also mal testweise diese Funktionalität deaktivieren mit folgenden Terminal Befehlen:

Code

1. `sudo pmset autopoweroff 0`
2. `sudo pmset standby 0`