

Big Sur USB funktioniert nicht im Installer

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 5. Mai 2021, 01:35

[bananaskin](#) wäre glaube ich eine Sackgasse. Wäre besser direkt auf OC zu setzen. Das Problem was er hat ist USB basiert und lässt sich gut lösen. Es sind nur zwei USB2 Ports hinten vorhanden an seinem Board. Wahrscheinlich wars der falsche...?