

Big Sur USB funktioniert nicht im Installer

Beitrag von „apfelnico“ vom 5. Mai 2021, 13:44

Erdenwind Inc.

Nee, das Dingens hat doch keinen alten ICH9 mit EHCI und UHCI? Es geht doch um das "Z370M DS3H"? Das hat längst einen "XHCI" ...