

# Big Sur USB funktioniert nicht im Installer

Beitrag von „apfelnico“ vom 5. Mai 2021, 14:07

Siehe hier: [Big Sur USB funktioniert nicht im Installer](#)

Aber das Ding hat keine dedizierten USB2-Controller. Eine solche Option wird also im BIOS auch nicht angeboten. Glaube Z97, X99 hatte das noch, alles danach nur noch XHCI ...