

# Big Sur USB funktioniert nicht im Installer

Beitrag von „apfelnico“ vom 5. Mai 2021, 15:47

[DoodleBoyDieter](#)

15 Ports beträgt dieses Limit. Un dein Mainbord benutzt von den theoretisch 26 möglichen Ports des Chipsatzes exakt 18 Ports. Also drei über dem Limit.

Es hat 6 USB3.0-Schnittstellen (vier hinten, zwei auf dem Board für Frontanschlüsse), die sich in 12 Ports aufteilen (je ein USB3- und USB2-Anteil). Dann noch sechs weitere USB2-Schnittstellen, zwei hinten und vier auf dem Board.

Es ist also sinnvoll, diese insgesamt 18 Ports auf maximal 15 zu limitieren, damit du selbst entscheiden kannst, welche Ports du gern nutzen möchtest.

Das geschieht mit einem sogenannten "PortMapping".