

Gelöst: Fujitsu Esprimo Q920 booted ins System und friert bei Menüklick ein

Beitrag von „Sascha_77“ vom 7. Mai 2021, 09:42

So heute kam dann der i5-4590T. Hat auf Anhieb geklappt. 👍

EDIT:

Was macht man wenn die Antennenkabel 100cm zu lang sind? Richtig ... man wickelt sie um die Karte. 😊 Übrigens klappt die N6205 mit itlwm.



EDIT2:

~~Ein Problem habe ich aber noch. Wenn ich die EFI auf die Platte kopieren und davon booten möchte erkennt er sie gar nicht erst. Booten kann ich derzeit nur via USB. Jemand eine Erklärung dafür? Es hat den Anschein das über SATA nur Legacy funktioniert. Aber warum? Im BIOS ist alles richtig eingestellt.~~

Erledigt. Aus der Efi Shell heraus einmal die Bootx64.efi von Hand gestartet und jetzt stehts im Boot Menu drin.