

# WLAN Modul aus iMac 2008 transplantieren sinnvoll?

**Beitrag von „Onkel\_Mikke“ vom 5. Mai 2021, 22:38**

Sind beim iMac zwei. Ein relativ dickes, vermutlich die Bildinformationen und ein kleineres, vermutlich Beleuchtung. Inverter ist schon möglich. Beim einschalten zuckt die obere Hälfte noch für gefühlt eine Millisekunde. Wie Neonröhre mit defekten Starter. Flackert aber nicht so, wie eine verlassene Industriehalle. =)

Edith meint: das kleinere könnte auch für die Kamera sein, wenn ich so drüber nachdenke